



Ganglinien Rohwasserbeschaffenheit


Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren Rohwasserbeschaffenheit Br. Pumpwerk 2 und Altdorf - pH-Wert




Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren Rohwasserbeschaffenheit Br. Pumpwerk 2 und Altdorf - elektr. Leitfähigkeit




Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren Rohwasserbeschaffenheit Br. Pumpwerk 2 und Altdorf - Natrium




Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren Rohwasserbeschaffenheit Br. Pumpwerk 2 und Altdorf - Kalium




Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren Rohwasserbeschaffenheit Br. Pumpwerk 2 und Altdorf - Magnesium




Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren Rohwasserbeschaffenheit Br. Pumpwerk 2 und Altdorf - Calcium




Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren Rohwasserbeschaffenheit Br. Pumpwerk 2 und Altdorf - Nitrat



Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren Rohwasserbeschaffenheit Br. Pumpwerk 2 und Altdorf - Chlorid



Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren Rohwasserbeschaffenheit Br. Pumpwerk 2 und Altdorf - Sulfat



Städtisches Wasserwerk Kaufbeuren Rohwasserbeschaffenheit Br. Pumpwerk 2 - Härte

